

**Załącznik nr 2 – wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest**

<b>Lp.</b>	<b>Adres nieruchomości</b>	<b>Rodzaj budynku</b>	<b>Zakres prac</b>	<b>Przewidywana masa odpadów zawierających azbest (Mg)</b>	<b>Przewidywana powierzchnia odpadów zawierających azbest (m2)</b>
1.	ul. Dunikowskiego 10, Zdieszowice, dz. nr 758	-	Usługa niepełna	0,31	24,00
2.	ul. Główna 33, Jasiona, dz.nr 550	-	Usługa niepełna	0,39	30,00
3.	ul. Wiejska 6, Oleszka, dz. nr 141	-	Usługa niepełna	1,91	147,00
4.	ul. Filarskiego, Zdieszowice, dz. nr 132	-	Usługa niepełna	0,46	35,00
5.	ul. Lesiańska 14, Januszkowice, dz. nr 768/3 i 768/9	Budynek gospodarczy	Usługa kompleksowa	5,20	400,00
6.	ul. Marki 25, Zdieszowice, dz..nr 246/4		Usługa niepełna	1,04	80,00
7.	ul. Zdieszowicka 38, Krępna, dz..nr 161	-	Usługa kompleksowa	0,26	20,00
8.	ul. Leśna 14, Krępna, dz..nr 310/9	Budynek gospodarczy	Usługa niepełna	0,30	23,00
9	ul. Góry św. Anny 20b, Zdieszowice dz. nr 475/1	-	Usługa niepełna	1,01	78,00
				<b>10,88</b>	<b>837,00</b>

**UWAGA:** podana powierzchnia to powierzchnia dachu i nie jest ona równa powierzchni azbestu gdyż nie zawiera ona zakładów płyt. W przypadku pryzm natomiast podaje się w tej kolumnie rzeczywistą powierzchnię azbestu na pryzmie.